




Remplissez la limite de remplissage




Empiler correctement



Empiler correctement



Porter un équipement de protection faciale



Respecter les consignes de sécurité



Porter des gants de protection.



Porter des lunettes de protection



Porter un masque anti-poussière




Utiliser un casque antibruit






Respecter les normes
qualité de l'usine




L'entretien, la réparation
et le réglage doivent être
effectués uniquement par
des personnes qualifiées



Ne laissez pas d'appareils
fonctionner sans
surveillance



Débranchez les appareils
électriques avant toute
opération d'entretien




Gardez les portes
verrouillées



Sans poussière

Sans saleté

Pas de contamination



Lire le manuel d'utilisation
des appareils



La qualité réside dans les
petits détails



Pièce stérilisée,
exempte de
contamination






Utiliser des gants en coton pour les pièces en argent, en or et plaquées



Porter un casque de protection



Porter une combinaison



Soulever correctement les charges




Consulter les instructions



Consulter les instructions du manuel d'opérateur



Porter des chaussures et des vêtements adaptés à la salle



Lors du soudage, porter un masque et des vêtements spéciaux



Porter un masque de soudure

