

Broyeurs et Mélangeur.
par Mr Moreau.

Fig. 10.




Fig. 11.


*Tours à carbonisation.*
par Mr Popelin Duarre.

Fig. 5.




Fig. 5.




Fig. 8.





Fig. 6.





Fig. 9.





*Concasseur.*

Fig. 4.

Echelle de 1/20 pour Fig. 1, 2 et 8 à 11.



Echelle de 1/20 pour Fig. 3 à 6.

