

INSTRUMENTS DE PRÉCISION

SPÉCIALITÉ DE THERMOMÈTRES INDUSTRIELS

Maison H. EON, Fondée en 1818

E. EON FILS, Successeur

Fournisseur de la Marine, du Siéat, du Muséum & de la Ville de Paris

PARIS - 13, Rue des Boulangers, 13 (5^e Arr^e) - PARIS

MÉDAILLE DE BRONZE



PARIS 1878

MÉDAILLE D'ARGENT



PARIS 1889


MÉDAILLE D'ARGENT



PARIS 1900



PARIS 1902



1 Thermomètre pour Skérimeries, monture cuivre. (n°55)
 2 Thermomètre tout en fer pour carbonatation, huiles et vernis. (n°53)
 3 Thermomètre pour huiles, linoléum et toiles cirées. (n°10)
 4 Thermomètre divisé sur tige, en fourreau métallique, pour fabrication du caoutchouc et de la guta-percha. (n°1)
 5 Thermomètre pour chauffage à eau et à vapeur. (n°25)
 6 Thermomètre à crochet pour cuves à clarifier et à cuire. (n°40) à 1^m
 7 Thermomètre monture cuivre pour huiles et vernis. (n°20) à 1^m
 8 Thermomètre pour diffuseur et carbonatation. (n°25)
 9 Thermomètre pour diffuseur. (n°25)
 10 Thermomètre pour diffuseur. (n°25)
 11 Thermomètre pour diffuseur. (n°25)
 12 Thermomètre, pour fours à venir, à émailler, fours de boulangers et pâtisseries. (n°20) à 0°50
 13 Thermomètres pour étaves, séchoirs, etc. (n°20)
 14 Thermomètre pour prendre la température surfile. (n°15)
 15 Thermomètre pour chauffe-bains. (n°15)
 16 Thermomètre pour fours à chaux, ou double paroi. (n°15) diamètre 0°10
 17 Thermomètre monture fer pour étaves et séchoirs. (n°40)
 18 Thermomètre cuivre pour étaves, séchoirs et huiles. (n°30)
 19 Thermomètre pour pasteurisateur. (n°25)
 20 Thermomètre maxima pour huiles à désinfection. (n°10)
 21 Thermostatimètre pour sucreries. (n°10)
 22 Thermostatimètre pour sucreries. (n°10)
 23 Thermostatimètre pour sucreries. (n°10)
 24 Indicateur de vide. (n°40)
 25 Indicateur de vide. (n°30)
 26 Manomètre ordinaire de 0°27 à 0°40. (n°10)
 27 Manomètre à air comprimé. (n°10)
 28 Manomètre à air libre. (n°20) à 1°10
 29 Manomètre à air libre pour 1, 2 ou 3 atmosphères. (n°10)
 30 Thermomètre plongeur minima et maxima. (n°10)
 31 Psychromètre en guêrite. (n°10)
 32 Psychromètre sur pied. (n°10)
 33 Hygromètre. (n°10)
 34 Thermomètre pour malteries, brasseries, etc. (n°10)

MÉTÉOROLOGIE
 THERMOMÈTRES
 Baromètres Fortin et Gay-Lussac
 Pluviomètres EON
 Babinet, Mangon, Montsouris
 Association Scientifique

35 Thermomètre pour brasseries, colmateries. (n°10)
 36 Thermomètre pour brasseries, blanchisseries, etc. (n°10)
 37 Thermomètre éprouvette. (n°10)
 38 Thermomètre sur bois. (n°10)
 39 Thermomètre en guêrite. (n°10)



45 Trousses alcoométriques.

40 Thermomètre électrique, point fixe. (n°10)
 41 Thermomètre électrique pour gâses printanières. (n°10)
 42 Thermomètre électrique à point variable. (n°10)
 43 Thermomètre de laboratoire, double soudure. (n°10)
 44 Thermomètre de laboratoire divisé sur tige. (n°10)

ALCOOMÈTRES
 ARÉOMÈTRES
 DENSIMÈTRES
 VERRERIE GRADUÉE
 ÉPROUVETTES
 CRÉMOMÈTRES

Tous les appareils ci-dessus sont entièrement fabriqués dans mes Ateliers.