L'ESSOREUSE - RINCEUSE

## Thermor

Simple et rapide...

- 11 h. vous placez vos linges savonneux dans le panier et vous mettez l'appareil en route.
- 11 h. 1 toute l'eau de lessive est expulsée et récupérée en totalité dans la cuve de lavage — vous ouvrez alors le robinet d'eau.
- 11 h, 6 votre linge est rincé à fond et vous fermez l'admission d'eau.
- 11 h. 9 le linge est essoré à 90 %; certaines pièces peuvent même être immédiatement repassées.

Pour tous renseignements adressez-vous à :








Thermor



## LESSOREUSE-RINCEUSE Thermor

EN UN TEMPS "RECORD"



\* L'appareil effectue pour vous un rinçage parfait, un essorage centrifuge total.




- k Le linge une fois lavé est placé dans le panier de l'appareil qui l'essore de son eau de lessive (celle-ci est récupérable grâce à la pompe).
- \* L'eau de rinçage est alors introduite dans le tube central judicieusement perforé. La force centrifuge la projette à travers le linge le débarrassant de toute trace de savon.
- k Coupez l'eau.


ELLE EST

MOBILE

k Laissez tourner un instant.

Vous aurez alors un linge parfaitement rincé, si bien essoré qu'aucune goutte ne tombera sur le sol.





HAUTEUR : 0 m 800 LARG.: 0m 400 - PROF.: 0m 460 ESSOREUSE-RINCEUSE Nº 3300

Pour courant mone 110-225 voits

Prix: 63,500 fr. Taxe locale en sus

FINIES LES FATIGUES INUTILES ET ... LES TACHES D'EAU SUR LE PARQUE VINNE

Monsieur SIROT Emile Garagiste PONGIBAND Puy de Dome

## Certificat de Garantie

compter de ce jour, la ESSOREUSE RINCEUSE type 3300 portant le numéro 2.044 est garantie pour UN AN contre tous vices de construction à la condition expresse qu'elle n'ait fait l'objet d'aucun usage anormal.

Cette garantie est uniquement limitée au remplacement gratuit en USINE, de la pièce reconnue défectueuse. Les frais de démontage, de port et d'emballage sont à la charge du client.

Notre garantie ne nous engage que pour des corps de chauffe montés dans nos ateliers ou sous notre contrôle. La garantie de la pièce de remplacement cesse en même temps que celle de la pièce remplacée.

Pour toute réclamation, il est indispensable de nous rappeler le numéro de l'appareil.

Orléans le 8 OCTOBRE 53

MOTEUR C 62 457 20

Thermor

P.-S. — Au cas où votre apparell aurait besoin d'une mise au point, faites appel à votre vendeur qui est qualifié pour vous donner satisfaction. Si quelque difficulté subaistait, adressez-nous la carte ci-jointe et nous ferons le nécessaire dans le plus court délai-

ULTIMHEAT® VIRTUAL MUSEUM